



Holzdecken und Paneele aufhellen mit WOCA Produkten



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.

ecomsult

Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg www.ecomsult.de

Titelbild: © nebuchadnezzar - Fotolia.com

Bei Anwendungsfragen
0761 89642212

Anwendungsfälle

Profilholzdecken, Türen und Türrahmen aus hellen Hölzern wie z.B. Fichte oder Kiefer verändern im Laufe der Zeit ihre Farbe. Man spricht hier von „Nachdunkeln“ oder „Vergilben“. Häufig entsteht ein kräftiger Gelb/Orange/Braunton.

WOCA Paneelweiß hellt bereits nachgedunkelte Hölzer wieder auf. Frisch verbautes Holz wird mit WOCA Paneelweiß vor Farbveränderungen geschützt. In beiden Fällen beschränken sich die Vorarbeiten auf ein absolutes Minimum, es sind weder Spezialkenntnisse noch der Einsatz aggressiver Materialien notwendig. WOCA Paneelweiß ist tropfarm und leicht zu verarbeiten.

Mit WOCA Paneelweiß behandeltes Holz bekommt eine weiß durchscheinende, seidenmatte Oberfläche und dunkelt kaum weiter nach. Die Struktur des Holzes bleibt dabei sichtbar. Seine wichtigen wohnbiologischen Vorteile (z.B. regulierende Wirkung auf das Raumklima) bleiben erhalten. WOCA Paneelweiß ist wischfest aber NICHT für starke Beanspruchung (z.B. Fußböden) geeignet.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

Was sind die Voraussetzungen für eine Behandlung mit WOCA Paneelweiß?

WOCA Paneelweiß kann auf unbehandeltem oder behandeltem Holz eingesetzt werden. Lackierte Flächen müssen ggf. angeschliffen werden – oft genügt aber die Reinigung mit WOCA Intensivreiniger vorab. Eine kleine Probefläche sollte angelegt werden, um die Haftung und die Optik beurteilen zu können. WOCA Paneelweiß kann mehrfach gestrichen werden.

3 Intensitäten

WOCA Paneelweiß – sanfte Aufhellung

WOCA Paneelweiß extraweiß – intensive Aufhellung

WOCA Paneelweiß Farbe – sehr intensive Aufhellung bis zur Deckung (ggf. mehrfaches streichen erforderlich)



WOCA Intensivreiniger
Hochwirksamer Reiniger auf Wasserbasis für eine gründliche Reinigung von Holzoberflächen.



WOCA Paneelweiß – sanfte Aufhellung



WOCA Paneelweiß extra-weiß – intensive Aufhellung



WOCA Paneelweiß Farbe – sehr intensive Aufhellung



Flächenstreicher
Um das WOCA Paneelweiß zu verarbeiten braucht es keine Spezialwerkzeuge. Ein Flachpinsel oder eine Rolle genügt.

Schritt für Schritt Anleitung

1. Vorbereitungen

- **Unbehandeltes, neues Holz:**
entstauben, Verschmutzungen abschleifen oder abwaschen
- **Unbehandeltes, altes Holz:**
gründlich mit WOCA Intensivreiniger reinigen. Insbesondere Nikotinbelag (Tabak) muss entfernt oder abgesperrt werden.
- **Lackiertes Holz:**
Ggf. mit feinem Schleifpapier anschleifen. Das Holz muss sauber und trocken sein.
- **Im Zweifel bitte eine Probefläche anlegen!**

2. Auftragen

WOCA Paneelweiß, WOCA Paneelweiß extraweiß und Paneelweiß Farbe sind vor und während der Verarbeitung gründlich aufzurühren, um die enthaltenen Pigmente gleichmäßig zu verteilen.

Paneelweiß mit einem weichen Flachpinsel oder einer Rolle in Holzmaserrichtung gleichmäßig auftragen. Vorzugsweise „nass in nass“ arbeiten oder Ansätze gleich ausgleichen. Dabei möglichst geschlossene Flächen in kompletter Länge fertig stellen. Das vermeidet sichtbare Absätze.

Paneelweiß kann mit etwas Wasser verdünnt werden, wenn die Farbe zu intensiv ist. Ein doppelter Anstrich ist ebenfalls möglich und erhöht die Deckung. Für einen deckenden Anstrich empfehlen wir Paneelweiß Farbe.

3. Trocknen

Nach ca. 2 Stunden ist das WOCA Paneelweiß oberflächentrocken. Nach 4 Stunden ist die Oberfläche überstreichbar. Verwendete Werkzeuge können im frischen Zustand mit Wasser und Seife ausgewaschen werden. Bei eventuellen Verschmutzungen kann die fertige Oberfläche mit WOCA Intensivreiniger (im Verhältnis 1:40 mit Wasser verdünnt) gereinigt werden.

4. Pflege und Renovierung

Verschmutzungen können mit WOCA Intensivreiniger entfernt werden. Bei Bedarf kann die Oberfläche mit WOCA Paneelweiß überstrichen und so aufgefrischt werden.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.